TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
MIKUNI DEUTSCHLAND
TEL.: 05474-9011 / FAX: 05474-9012
topham@t-online.de
www.mikuni-topham.de

Original MIKUNI VERGASER ERSATZTEILE
Stand 01-04-2009

YAMAHA XTZ750 / VERGASER: BDST38

Bezeichnung:	Mikuni-Ersatzteil-Nr:	VK-incl.
Chokekolben	N198021	4,73 €
CO-Schraube	N138175	6,09 €
Dichtung/Drosselklappenwelle	BDC36/325	4,30 €
Düsenblockdichtung	616-92003	3,03 €
Düsennadel	J8-5C20	13,63 €
Feder/CO-Schraube	N133206	2,06 €
Gasschieber mit Membrane	N213109	79,23 €
Gasschieberdeckel	N213099	27,32 €
Gasschieberführung	N213003	26,90 €
Hauptdüse	N208099-Größe	6,36 €
Kunststoffdeckel/Luftabschaltventil	N178130	11,86 €
Leerlaufdüse	N151067-Größe	6,55 €
Membrane/Gasschieber	N213008	24,05 €
Membrane/Luftabschaltventil	N148045	23,22 €
Nadeldüse - 611	784-232301-Y-4	13,04 €
O-Ring/CO-Schraube	N133037	2,85 €
O-Ring/Gasschieberdeckel	616-03001	2,27 €
O-Ring/Gasschieberführung	N138198	1,44 €
O-Ring/Hauptdüse	616-12001	2,59 €
O-Ring/Schwimmernadelventil	616-23003	3,96 €
Schraube/Düsenblockbefestigung	N178045	5,91 €
Schwimmer komplett mit Nadelventil	N213010-17	28,34 €
Schwimmerkammer	N213243	38,98 €
Schwimmerkammerdichtung	N209005	6,46 €
Segering/Düsennadel	TM32/90	1,39 €
Starterdüse	N102221-Größe	3,64 €
U-Scheibe/CO-Schraube	VM12/33	1,90 €